




1. Kanalizacija šulinio
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Naujamiestis
 (Miestas) (Gatvė)
 Nr. (48) 73 KORTELE
149-C-16
 (Planšeto numeravimas)
 ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis
 Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		118,45	
Remė			0,00	118,45	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,10	116,35	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	PVE 200	Viršus Apačia 2,22	116,23	
	Nr. 2	PVC 200	Viršus Apačia 2,22	116,23	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	PE 150	Viršus Apačia 2,08	116,37	Objekto Nr. <u>01-2-1034</u>
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <u>R. Ruklovskij</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		20.01.09 m.....mėn.....d.
	Nr. 7		Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)