

Fekalinė kana lizacija šulinyje

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. () 141 KORTELĖ

Vilnius

Architektas

149-c-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Modžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas 8 (Modžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		124,42	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sionas	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1000	3,56	120,86	
Vamzdžiai	Nr. 1	alc	300	Viršus 3,68 Apačia 120,74	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGEODEZIJA"
	Nr. 2	alc	300	Viršus 3,70 Apačia 120,72	
	Nr. 3	alc	200	Viršus 3,29 Apačia 121,13	Objekto Nr. 01-3/7088
	Nr. 4	PVC	160	Viršus 2,81 Apačia 121,61	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
					2003m. 03 mėn. 06 d.