



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. () 202 KORTELE 149-C-2
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
 1988 Vilnius Siltuminių kelių
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>kopėčios</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? <u>—</u> Pastabos: 1) Atstumai piūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) Kameros <u>146</u> , <u>H = 117,07</u> <u>H_A = 117,45</u> <u>H_B = 117,42</u> <u>H_C = 117,42</u>
Dangtis	bet.	650		117,42	
Žemė	—		0	117,42	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet	4,85 x 3,30	3,00	114,42	
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/4172</u> Sudarė <u>Černiauskas</u> (pavardė) <u>Pamul</u> (parašas) Patikrino <u>—</u> (pavardė) <u>—</u> (parašas) 1978 m. <u>12</u> men. <u>30</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	V	pl.	200	
	3-4	šiluminė	pl.	300	
2	1-2	šiluminė	pl.	300	
3	1	V	pl.	200	
	2	išskleidžias	pl.	50	

92