

Nr. (6) 227 KORTELĖ

149-C-4

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

(Komunikacija)

Fekal. kanaliz.

(Inžinieriaus pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)



Šiltnamio kelias

(Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	metal	0.65	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	125.46	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Žemė	asfalt	◇◇◇◇◇◇	0	125.46	Ar yra dujų? <u>ne</u>
Senos	beton	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	Pastabos
Dugnas	beton	1.0	3.90	121.56	
Vamzdžiai	Nr. 1	Keram 150	Viršus Apačia 3.82	121.64	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	keram 150	Viršus Apačia 3.93	121.53	
	Nr. 3	keram 150	Viršus Apačia 3.81	121.65	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
Objekto Nr. 0113					Sudarė <u>Krys</u> <u>Kumins</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>Smirnov</u> <u>Stefan</u>					(parašas) (pavardė)
1976 m. VII mėn. 12 d.					(Inžinieriaus tyrinėjimo data)