



<i>F. Kaval.</i>	Nr. (<i>1</i>) <i>73</i> KORTELĖ	<i>149-c-4</i>
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
<i>1975</i>	<i>Ulmies</i>	<i>Architektų g.</i>
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altiudės
Dangtis	<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>121.02</i>
Žemė			<i>0.00</i>	<i>121.02</i>
Sienos	<i>bet</i>			
Dugnas	<i>bet</i>	<i>2.58 x 3.00</i>	<i>4.52</i>	<i>116.50</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>pl</i>	<i>900</i>	Viršus Apačia <i>2.00</i> <i>119.02</i>
	Nr. 2	<i>bet</i>	<i>1000</i>	Viršus Apačia <i>3.36</i> <i>117.66</i>
	Nr. 3			Viršus Apačia
	Nr. 4			Viršus Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia

Lipynės *40x60* ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. *01.3* ...

Sudarė *vytautas*
(parašas) (pavardė)

Patikrino *smilas*
(parašas) (pavardė)

1975 m. ... *II* ... mėn. *6* d.
(Kortelės sudarymo data)