

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>34</u>) <u>179</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Silvanas</u> (Gatvė)		<u>149-C-5</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		117,96	
Žemė				0,00	117,36	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	4,55	113,41	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus Apačia 5,00	112,96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-316859</u> Sudarė <u>12.12.89</u> <u>12.12.89</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.91 m. 03. mėn. 12 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia 5,03	112,93	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		