

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (23) 199 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Siltumtinkas</u> (Gatvė)		<u>149-C-5</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		118,81	Ar yra vandens?
Žemė				6,66	118,81	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatašos
Dūgnas		bet.	1000	4,50	114,31	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	4,70 114,11	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-378294 Sudarė <u>B. K. P. P.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. P. P.</u> (parašas) (pavardė) 19... m. mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	4,71 114,10	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		