

21

ITI Nr. 91^d

<u>K F</u>		šulinio		Nr. (<u>39</u>) <u>222</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>149-C-5</u>		(Planšto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Siltnamis</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>12</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		118,52	
Žemė				0,00	118,52	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	5,15	113,37	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	bet	300	Viršus		
				Apačia	5,50	113,02
	Nr. 2	bet	300	Viršus		
				Apačia	5,31	113,01
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-31485-9</u>	
Sudarė	<u>R. C. B. B. B.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>96</u> m. <u>03</u> ... mėn. <u>12</u> d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	