

Vandentiekis

kameros

Nr. () 56 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Siltnamiu, kelias

149-C-6

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 20666,78 \\ y &= 24276,43 \\ x &= 20662,82 \\ y &= 24273,91 \end{aligned}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčios 2 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		116,77	Ar yra vandens?
Žemė			0	116,77	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba: $H_1 = 116,79$
Dugnas	bet.	3,28x4,70	2,28	114,49	4 vamzdys...kameroje
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	200	Viršus 1,80 Apačia 114,97	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/4172... Sudarė [parašas] (pavardė) Patikrino [parašas] (pavardė) 1978 m. ... 12 ... mėn. 30 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl.	200	Viršus 1,80 Apačia 114,97	
	Nr. 3	pl.	200	Viršus 1,80 Apačia 114,97	
	Nr. 4	pl.	200	Viršus 1,80 Apačia 114,97	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Tikrinio: Laurinkus R.
1989.II.