

4

ITI Nr. 91⁸

Vandentiekio kameros Nr. (3) 56 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Sitnamiu
(Miestas) (Gatvė)

149-C-6
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Lipynės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>A=116.83</u>	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	<u>116.83</u>	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	<u>3.34</u> <u>4.80</u>	2.43	<u>114.40</u>	 <u>B=116.86</u>
Vandens	Nr. 1	ket	200	Viršus 1.90 Apačia 114.93	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>149-C-6</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 2001 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	200	Viršus 1.90 Apačia 114.93	
	Nr. 3	ket	200	Viršus 1.90 Apačia 114.93	
	Nr. 4	ket	200	Viršus 1.90 Apačia 114.93	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	