



FK		šulinio		Nr. (6) 241 KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		149-C-7	
<u>Vilnius</u>		<u>Šiltnamių</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		116.02	
Žemė			0.00	116.02	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1.80	114.22	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 1.95	114.07
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 1.97	114.05
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 1.86	114.16
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. 01: 31.31PA.	
Sudarė <u>Alvydas Virškus</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)	
1985 m. 01. mėn. 24 d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	