

2



<i>KF</i>	šulinio	Nr. (<i>11</i>) <i>166</i>
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	KORTELE
<i>Vilnius</i>	<i>Siltuminių</i>	<i>149-C-8</i>
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipinės
Dangtis		ket.	650		122.18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	122.18	Ar yra vandens? <i>0.59</i> ...
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.08	120.10	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		
				Apačia	1.19	120.23
	Nr. 2	ket	100	Viršus		
				Apačia	1.30	120.88
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. *01-314910*...

Sudarė <i>Pinys</i>	Tvirtina <i>Antanas</i>
(parašas)	(pavardė)
Patikrino <i>Pinys</i>	
(parašas)	(pavardė)

19. *91* m. mėn. *11* d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)