

9

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>14</u>) <u>219</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Šiltnamių</u> (Gatvė)	<u>149-C-8</u> (Planšetinio nomenklatoriaus)
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		116.99	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	116.99	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1.43	115.56	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia	0.75	116.24
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia	0.95	116.04
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01-3/4910</u>						
Sudarė <u>[signature]</u> <u>[signature]</u>						
Patikrino <u>[signature]</u> <u>[signature]</u>						
19.9. m. 11. mėn. 12. d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						