


(komunikacija)


Vilnius
(Miestas)Fek. kan. šulinys
(renginio pavadinimas)Šilnamis
(Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis

Nr. () 25a KORTELĖ149-C-8

(Planšeto nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	met.	0.65	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	126.01	(Medžiaga, kiekis)
Žeme	cement	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	0	126.01	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Sienos	beton	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	Ar yra dujų? <u>ne</u>
Dugnas	beton	0.80			Pastabos
Vamzdžių	Nr. 1	ker.	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	keram	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	met.	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a	met	100	Viršus	
Vamzdžių				Apačia	Objekto Nr. <u>01/3</u>
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
				Sudarė	<u>Kies</u> <u>Kremers</u> (parašas) (pavardė)
				Patikrino	(parašas) (pavardė)
				1976 m. <u>T</u> mėn. <u>19</u> d.	
				(renginio tyrinėjimo data)	