


(komunikacija)


Kelmis
(Miestas)Fek. kan. šulinys
(Irenginio pavadinimas)Siltnamis
(Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalis




Horizontalus

Nr. () 35 KORTELĖ149-C-8

(Planšeto nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>4</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>met.</u>	<u>0.65</u>	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		<u>125.88</u>	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Žemė		<u>arfalt.</u>	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	<u>0</u>		<u>125.88</u>	Ar yra dujų? <u>ne</u>
Senos		<u>beton.</u>	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	Pastabos
Dagnas		<u>beton.</u>	<u>0.80</u>	<u>2.41</u>		<u>123.47</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>keram.</u>	<u>150</u>	Viršus			Inžinierių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	<u>2.55</u>	<u>123.33</u>	
	Nr. 2	<u>keram.</u>	<u>150</u>	Viršus			
				Apačia	<u>2.56</u>	<u>123.32</u>	
	Nr. 3	<u>metal.</u>	<u>100</u>	Viršus			
				Apačia	<u>2.52</u>	<u>123.36</u>	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
Objekto Nr. <u>0113</u>							
Sudarė				<u>Kriš.</u> (parašas)	<u>Klemen</u> (pavardė)		
Patikrino							
197 <u>6</u> m. <u>I</u> mėn. <u>19</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)							