

10

ITI Nr. 91^d

<u>K F</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Siltnamius</u> (Gatvė)	Nr. <u>(62) 86</u> KORTELE <u>149-C-9</u> (Planšeto nomenklatura)																																																											
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																											
Vertikalinis																																																													
Horizontalinis																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudės</th> <th style="width: 35%;">Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>119,14</td> <td rowspan="2">Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Zemė</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>119,14</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet.</td> <td>1000</td> <td>4,80</td> <td>114,34</td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>alc</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 5,00</td> <td rowspan="7"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-364859</u> Sudarė <u>ABCO Blazus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.91 m. 03. mėn. 18 d. (Įrenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>alc</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 5,01</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> </tbody> </table>			Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	ket.	650		119,14	Ar yra vandens?	Zemė			0,00	119,14	Sienos	bet.				Ar yra dujų?	Dugnas	bet.	1000	4,80	114,34	Pastabos	Vamzdžiai	Nr. 1	alc	200	Viršus Apačia 5,00	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-364859</u> Sudarė <u>ABCO Blazus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.91 m. 03. mėn. 18 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	alc	200	Viršus Apačia 5,01	Nr. 3			Viršus Apačia	Nr. 4			Viršus Apačia	Nr. 5			Viršus Apačia	Nr. 6			Viršus Apačia	Nr. 7			Viršus Apačia
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)																																																								
Dangtis	ket.	650		119,14	Ar yra vandens?																																																								
Zemė			0,00	119,14																																																									
Sienos	bet.				Ar yra dujų?																																																								
Dugnas	bet.	1000	4,80	114,34	Pastabos																																																								
Vamzdžiai	Nr. 1	alc	200	Viršus Apačia 5,00	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-364859</u> Sudarė <u>ABCO Blazus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.91 m. 03. mėn. 18 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)																																																								
	Nr. 2	alc	200	Viršus Apačia 5,01																																																									
	Nr. 3			Viršus Apačia																																																									
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																									
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																									
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																									
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																									