

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>73</u>) <u>99</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Siltnamis</u> (Gatvė)		<u>149-C-9</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		120,14	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	120,14	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	4,80	115,34	
Vamzdžiai	Nr. 1	alc	200	Viršus Apačia	5,05 115,09	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>26-314859</u> Sudarė <u>Ušlen Blazys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Blazys</u> (parašas) (pavardė) 19. 9. m. 03. mėn. 19. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	alc	200	Viršus Apačia	5,05 115,09	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		