

Gamyb. vanden tiekis

kameros

Nr. () 163 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

TE-2 teritorija

149 - D - 11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 8 (met) ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		plien.	0.85 x 0.80		90.54	Ar yra vandens?
Žemė				0.23	90.31	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabas
Dūgnas		bet.	3.35 x 2.00	bet.	87.49	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	400	Viršus Apačia	2.02 88.52	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.426.96. Sudarė <i>V. Bončarov</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>H. Jasikevičius</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 2	plien.	400	Viršus Apačia	2.02 88.52	
	Nr. 3	plien.	400	Viršus Apačia	2.02 88.52	
	Nr. 4			Viršus Apačia	 	
	Nr. 5			Viršus Apačia	 	
	Nr. 6			Viršus Apačia	 	
	Nr. 7			Viršus Apačia	 	
1977 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)						