

<u>Vandentitis</u> (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>174</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>SEC-2</u> (Gatvė)	<u>149-D-11</u> (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

1.50

Horizontalinis

1.50

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas 12 m (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		90.5 m	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos aut. korekt.
Žemė			0.00	90.5 m	
Sienos	bet.				
Dūgnas	bet.		576	84.80	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	1000	Viršus 944 Apačia 86.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-33869</u> Sudarė <u>Skliavicius / Skliavicius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1977 m. mėn. 25 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	re	1000	Viršus 944 Apačia 86.12	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	