

Vandentakis kameros Nr. () 179 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius SE C-2 149-D-11
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		90.56	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	90.56	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>bet.</u>
Dūgnas	bet.				
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl</u> 1000	Viršus Apačia	5.40 85.16	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-33268</u>
	Nr. 2	<u>lc</u> 1000	Viršus Apačia	5.40 85.16	
	Nr. 3	<u>?</u>	Viršus Apačia		
	Nr. 4	<u>hermetiz.</u>	Viršus Apačia		
	Nr. 5	<u>pl</u>	Viršus Apačia		
	Nr. 6	<u>pl</u>	Viršus Apačia		
	Nr. 7	<u>pl</u> 200	Viršus Apačia	0.43 90.13	
Sudarė <u>Alina</u> <u>Alina</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>Alina</u> <u>Alina</u> (parašas) (pavardė)
1974. m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)					