

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Atitūdamas	Lipynės
Dangtis					91.34	(Medžiaga, kiekis)
Ženė				0.00	91.34	Ar yra vandens?
Sienos						Ar yra dujų?
Dugnas						Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	75	Viršus Apačia	1.67	89.67
	Nr. 2	PE	75	Viršus Apačia	1.67	89.67
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Lipynės

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

.....

.....

AB Inžineriniai tyrinėjimai

FILIALAS

"TOPOGEODEZINIA"

Objekto Nr. 01-3/

Vyr. m. g. geodezininkas

Kleopas Petrauskas

Sudaryta

Patikrinta

2000 m. 06 mėn. 08 d.

(Išradgino tyrinėjimo data)