

-7-

136 ITI Nr. 91^a

F. Kanalizacija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Inginio pavadinimas)
Giraitės
(Gatvė)

Nr. (5) 4949 KORTELE
4788 149-D-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 20372,18$$

$$y = 25941,80$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ketaus 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketaus	640		101,20	
Žemė			0	101,20	Ar yra vandens?
Sienos	Betono				Ar yra dujų?
Dugnas	Betono	1000	272	98,48	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	Keram	200	Viršus Apačia 2,85	98,35
	Nr. 2	Keram	200	Viršus Apačia 2,90	98,30
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-2498...
					Sudarė [Signature] Vilnius (parašas) (pavardė)
					Patikrinė [Signature] (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. 24 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)