

№№ кол. /	Сеть водопровода	Улица <i>Менделеев</i>	№№ дела	Год 195 <i>9</i>	г Вильнюс
Чертеж колодца $M=1:160$		Отметки		ПРИВЯЗКА	
		Крышки	Дно	Трубы	
		а - 99.64 б - 99.65	96.64	1,2 - 97.54 3,4 - 97.14	
ОПИСАНИЕ					
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Стены	Кирпич. бетон.				
Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Скобы	Чугун. <i>9 шт. ф 20</i> <i>сш.</i>				
Год строит.	19 56	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Налич. воды					
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ			
		Объект <i>Менделеев</i>			
		Инв. №	Нач. произв. груп.		
		1	Рук. спец. бригад		
		Дата	Исполнитель		
		3.11.56	Чертил		
		12.5.56	Проверил		