

240

5822

149-8-12

Форма № 4

№№ кол. 95	Сеть: Канализации	Улица <i>Менделеев</i>	№№ дела	Год 1956	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА																									
		Крышка	Лотка	Труб																									
			у входа	подкл. №	подкл. №																								
		а 99.98 б 100.00 в 100.00 д 99.98	97.85	1-2-98.75 3-4-98.85																									
О П И С А Н И Е																													
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.								
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды			Объект <i>Мен. Канализ.</i>																										
Наличие газа			Инв. №																										
Год строительства 19 58			<table border="1"> <tr> <td>Нач. произв. груп.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рук. спец. бригады</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Исполнитель</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чертил</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td></td> </tr> </table>			Нач. произв. груп.		Рук. спец. бригады		Исполнитель		Чертил		Проверил															
Нач. произв. груп.																													
Рук. спец. бригады																													
Исполнитель																													
Чертил																													
Проверил																													