

Fekal. kanalizac.

Šulinys

Nr. (2) 45292 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Siraitės

4789 149-D-12

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	betonas	640		104,18	betonas 1 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	104,18	Ar yra vandens?
Sienos	betono				Ar yra dujų?
Dugnas	betono	1000	1,55	102,63	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	Keramik	200	Viršus Apačia 1.60	102,58
	Nr. 2	Keramik	200	Viršus Apačia 1.62	102,56
	Nr. 3	betonas	100	Viršus Apačia 1.62	102,56
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.2.2.98...
					Sudarė [Signature] Našlėnė
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] Lapkauskas
					(parašas) (pavardė)
					1978 m. V. 24 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)