

F. Mandlavičiaus

Šulinio

Nr. (1) 107 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Pakalničių

149-D-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 2 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		118,67	Ar yra vandens?
Siena					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	110	102	117,65	
Vandens lygis	plastm	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	1,11	
	bet	150	Viršus		Objekto Nr. 01-2-8898
			Apačia	1,17	
			Viršus		Sudarė P. K... A. K...
			Apačia		
			Viršus		Patikrino G. J... G. J...
			Apačia		
			Viršus		19.77 m. 05. mėn. 26 d.
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		