

Vandentiekio
(komunikacija)

Sienė
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 72 KORTELE



Vilniaus m.
(miestas)

Levandų g.
(gatvė)

149-D-13
(planeto nomenklatura)

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met	120			93.39	Ar yra vandens?	
Zemė							Ar yra dujų?	
Sienos							Pastabos	
Dugnas								
Varnžiniai	Nr. 1	PE	110	Viršus	2.23	91.16	 GEODEZININKAS V. KAZLAUSKAS IGKV-852 individualios veiklos pažymėjimas nr. 235496	
				Apacia				
	Nr. 2	PE	110	Viršus	2.23	91.16		
				Apacia				
	Nr. 3	PE	32	Viršus	2.23	91.16		
				Apacia				
				Viršus				
				Apacia				
				Viršus				
				Apacia				
Objektas: Vilniaus m. Levandų g.							Sudarė	
							V. Kazlauskas	
							(v. pavardė) (parašas)	
							Patikrino	
							V. Kazlauskas	
							(v. pavardė) (parašas)	
							2014 01	
							(įrenginio tyrinėjimo data)	