


149-D-13
(planēto nomenklatūra)

2

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)					
Dangtis		met	120			93.29	Ar yra vandens?					
Žemė							Ar yra dujų?					
Sienos							Pastabos					
Dugnas												
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	2.14	91.15		GEODEZININKAS V.KAZLAUSKAS 1GKV-852 individualios veiklos pažymėjimas nr.236490				
				Apacia								
	Nr. 2	PE	110	Viršus	2.14	91.15						
				Apacia								
	Nr. 3	PE	32	Viršus	2.14	91.15						
				Apacia								
				Viršus					Objektas: Vilniaus m. Levandų g.			
				Apacia								
				Viršus						Sudarė	V.Kazlauskas	
				Apacia							(v. pavadė)	(parašas)
			Viršus			Patikrino	V.Kazlauskas					
			Apacia				(v. pavadė)	(parašas)				
			Viršus			2014 01						
			Apacia			(įrenginio tyrinėjimo data)						