




<u>KF</u>	šulinio	Nr. (25) <u>9</u>	KORTELE
(komunikacija)	(Inginio pavadinimas)		
<u>Vilnius</u>	<u>Silnamų</u>	<u>149-D-13</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšto nomenklatura)	

ŠULINIO PROVAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 4	
Dangtis		ket.	650		118.56	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.0	118.56	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet.	1000	2.17	116.39	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia	2.32	116.24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 91.3/5003. Sudarė <i>[parašas]</i> <i>[pavardė]</i> Patikrino <i>[parašas]</i> <i>[pavardė]</i> 1982 m. ... 03. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia	2.32	116.24	
	Nr. 3	pl	150	Viršus Apačia	2.31	116.25	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			