

Vandens tiekimo šulinys

(Komunikacija)

(Inžinierio savaraimė)

Vilnius

R. Armijos persp.

(Miestas)

(Gatvė)

Nr. (11) 33 KORTELĖ

5844 149-D-15


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met kopėjos (Medžiaga kiekis)
Dangtis	spiz.	0.6	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	98.96	Ar yra vandens? -
Žemė		◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	0.00	98.96	Ar yra dujų? -
Senos	bet	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	Pastabos Tikrinė
Dugnas	bet.	3.57 x 3.30	3.80	95.16	1991.05.28. skiriamas
Vamzdžiai	Nr. 1	pliu. 500	Viršus 2.80	96.16	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	pliu. 500	Viršus 2.80	96.16	
	Nr. 3	pliu. 500	Viršus 2.80	96.16	
	Nr. 4	pliu. 500	Viršus 2.80	96.16	Objekto Nr. 01-5723
	Nr. 5		Viršus		Sudarė Giedys Sadauskas
	Nr. 6		Viršus		(parašas) (pavardė)
	Nr. 7	173	Viršus		Patikrino Giedys Sadauskas
			Apacia		(parašas) (pavardė)
			Viršus		1976 m. 10 mėn. 2 d.
			Apacia		(Inžinierio tyrinėjimo data)