

<u>Gam. vandentiekio</u> kameros (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>101</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>VF2 teritor.</u> (Gatvė)
		<u>149-D-16</u> (Planšto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>kopecio</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		94.10	
Žemė				0.00	94.10	Ar yra vandens? <u>gyr.</u>
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	3,15 x 1,70	2,32	91.78	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	1000	Viršus 2,12 Apačia	91.98	
	Nr. 2	plien.	1000	Viršus 2,12 Apačia	91.98	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	plien.	1000	Viršus 2,12 Apačia	91.98	Objekto Nr. <u>91-02814</u> ...
	Nr. 4	plien.	1000	Viršus 2,12 Apačia	91.98	Sudarė <u>[Signature]</u> <u>V. Gonišas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	plien.	600	Viršus 1,41 Apačia	92.69	Patikrinė <u>[Signature]</u> <u>H. Josiukaitis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2008 m. ... <u>21</u> ... mėn. <u>10</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)