

(10)

ITI Nr. 91

Gamyb. vandentiekio kamera

Nr. () 163 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

VE 2 teritor.

149-A-16

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. kopečios .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	plien.	0.7 x 0.7		99.93	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	99.93	Ar yra dujų?
Sienos					Pastabos .. kameros ..
Dugnas	smėlis	3.40 x 1.70	4.20	95.73	dugnas .. užterštas ..
Vamzdis	Nr. 1	ket.	600	Viršus 1.40 Apačia 3.94	98.53
	Nr. 2	ket.	600	Viršus 3.94 Apačia 1.45	95.99
	Nr. 3	ket.	300	Viršus 1.45 Apačia 1.55	98.48
	Nr. 4	ket.	200	Viršus 1.55 Apačia 3.94	98.38
	Nr. 5	PVC	160	Viršus 3.94 Apačia	95.95
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-42814
Sudarė					(parašas) (pavardė) N. Gončarov
Patikrinė					(parašas) (pavardė) H. Jasinskis
2005 m. 01 mėn. 10 d.					(Inginio tyrinėjimo data)