


Sp. kanalizac. kameros Nr. () 91 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Laisvės pr. 149-0-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>40263</i> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		95.35	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	95.35	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <i>plaušė 2v.</i>
Dūgnas	bet.	<i>2.158</i> 1.65	2.94	92.41	<i>d 2.00... įėjimas 1v.</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>400</i> 200	Viršus 2.46 Apačia	92.89	<i>šulinio 2v d 300</i>
	Nr. 2	<i>400</i> 300	Viršus 2.20 Apačia	93.15	
	Nr. 3		Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4		Viršus Apačia		Objekto Nr. <i>40263</i> ...
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <i>Antanas Babickas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		1988 m. ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)