

КАРТОЧКА

Колодез

Рек. анализ

92

Вильнюс

(наим. сооружения)
3-9 "Э.С.О"

вид коммуникации

149-8-4


(город)

(улицы)


(номер, литера, этаж)

Разрезы колодезя:

Вертикальный



Горизонтальный



Размеры даны в м

Схема привязки



Примечания

Название		материал	Диаметр в мм	Расстояние от кр. (в м)	Высоты отметки
Крышка		зуг	600		103,88
Земля		дер		0.00	103,88
Стены		бет			
Дно		бет	1000	3.34	100,56
Труба	№ 1	кер	200	Верх	
				Низ	33,4 100,54
	№ 2	кер	200	Верх	
				Низ	33,4 100,54
	№ 3	зуг	150	Верх	
				Низ	1,96 101,92
	№ 4			Верх	
				Низ	
	№ 5			Верх	
				Низ	
	№ 6			Верх	
				Низ	
	№ 7			Верх	
				Низ	

Скобы 4 лет
(материал, кол-во)

Наличие воды

Наличие газа

ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

Объект № 01-2-0457

Составил

подпись

фамилия

Проверил

подпись

фамилия

- 211 - 1975 г.
(дата обследования колодезя)