

FK

šulinio

Nr. (24) 53 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Siltumius

149-D-9

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>nera</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		117.97	
Žemė			0	117.97	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	3.07	114.90	Pastaba
Vaszdžiai	Nr. 1	ker	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	ker	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	ker	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/3215
					Sudarė <i>Horochas</i>
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Shay</i>
					(parašas) (pavardė)
					1975 m. ... 0.6. ... mėn 18. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)