ITI Nr. 91[d]

FK	šulinio	Nr.(__) 54 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Šiltnamių	149-D-9
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			117.14
Žemė				0		117.14
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	2.12		116.02
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	300	Viršus		
				Apačia	2.33	114.81
	Nr. 2	ker	300	Viršus		
				Apačia	2.34	114.80
	Nr. 3	ker	150	Viršus		
				Apačia	2.30	114.84
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ....met. 4.... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 21.3/3.215.

Sudarė	[illegible]	
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	[illegible]	
	(parašas)	(pavardė)

1985 m. 07 mėn. 18 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84