

2

142

ITI Nr. 91^d

<u>F. Kanaliz.</u> (Komunikacija) <u>Nilnias</u> (Miestas)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Konarskio</u> (Gatvė)		Nr. () <u>22</u> KORTELE <u>4769/150-A-11</u> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 2 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		122,19	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos ... 8912.12 ...
Dūgnas		bet.	110	2,08	120,13	
Vamzužiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus	2,18	120,01
	Nr. 2	- u -	- u -	Viršus	2,27	119,92
	Nr. 3	- u -	- u -	Viršus	2,23	120,16
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. <u>4769/150-A-11</u>
Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)						Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
19<u>87</u> m. <u>12</u> mėn. <u>21</u> d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)