

233

4847-150-A-12

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец №

113

Город



Вильнюс

Улица

пр. Кр. Армян

Лето №

1962 г.


Чертеж колодца
М. 1: 50

Тик-лик 83.12.12 Кр.

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
124.26	121.66	121.86

П Р И В Я З К А



пр. Кр. Армян

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1, 2) d = 125 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =
Стены	Кирпич. бетон.		Подкл.		3) d = 50 чуг. жел.	d = Р. Ф.
Дно	Бетон. <i>Грунт</i>	Разводящая		d = чуг. жел.	d = Р. Ф.	Московский H =
Скобы	Чугун <i>3</i>		Подключ.	d = чуг. жел.	d = Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Налич. воды		Объект 3396				
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Угове</i> <i>Ваше</i> <i>Записки</i>		<i>8071</i>
			Рук. группы			
		Дата 31.5.62	Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			