

236



4847 150-A-12

Форма 54 г

Канализация

Колодец № ~~114~~Город *Вильнюс*Улица *пр. Кр. Армина*


Дело №

19 *62* г.Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3	подкл. №
124.44	119.80	119.78	120.09	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
125x0.70	кирп	125x0.70	кирп	200	кер		

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 3396

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

31.5.62