

Fekalinė kanalizacija

(Komunikacija)

šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 41

Vilnius

(Miestas)

Geležinio Vilko g.

(gatvė)

76/32-0361 (150-A-14)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


(0.00)

(0.58)



x= 6060461.38

y= 580127.93



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	
Dangtis		KET	650	—		118.16	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0.00		118.16	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1500	3.75		114.41	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	200	Viršus			1 vamz. PEd200RC	
				Apačia	3.48	114.68	2 vamzd. futl. Pld426	
	Nr.1a	PE	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	3.95	114.21		
	Nr.2	PVC	200	Viršus			Objektas: Geležinio Vilko g.	
				Apačia	2.96	115.20		
	Nr.3			Viršus			Sudarė	A.Venclovas
				Apačia				(parašas)
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
			Viršus			2015 m. 08 mėn. -		
			Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)		

Vertikalusis

Horizontalusis

