

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Geležinio Vilko g.

(gatvė)

Kortelė Nr. 120

76/32-0362 (150-A-15)


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRĖSIMO SCHEMA

 $x = 6060399.04$ $y = 580258.77$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 5
Dangtis		KET	640	—		120.69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		120.69	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1630x1600	2.18		118.51	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	ket.	150	Viršus	1.85	118.84	2 vamzd.PEd160TS
				Apačia			
	Nr.2	PE	160	Viršus	1.85	118.84	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.3	ket.	150	Viršus	1.85	118.84	Objektas: Geležinio Vilko g.
				Apačia			
	Nr.4	ket.	100	Viršus	1.92	118.77	Sudarė
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			(parašas) A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			(pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2015 m. 08 mėn.
				Apačia			
							(Įrengimo tyrinėjimo data)