

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

236

Город

Вильнюс



Улица

пр. Кр. Армии

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50




119.44

Крышка 89.12.12.12

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
121.51		119.44	гидр. 119.22	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3396

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Чертил	Проверил
	Логис	Логис	Логис	30.5.62		