

4793 100 - А - 16

Форма 55 гс

Задача

ВОДОПРОВОД

Колодец № 104

Город Вильнюс

Улица пр. Кр. Армян

Лето № _____

19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1:

Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
122.05		

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Магистр.	Чугун	$d =$	$d =$	Новый
Стены		Кирпич. бетон.	чуг. жел.	Р. Ф.	$H =$
Дно		Бетон.	$d =$	$d =$	Старый
Скобы	Подкл.	Чугун	чуг. жел.	Р. Ф.	$H =$
Год строит.		19	$d =$	$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.	Р. Ф.	
Налич. газа	Подключ.		$d =$	$d =$	Колонка водоразб.
			чуг. жел.	Р. Ф.	

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Объект 3396

Инв. №	Гл. геодезист	<u>Догис</u>	
	Рук. группы	<u>Догис</u>	
	Исполнитель	<u>Догис</u>	
	Дата	<u>30.5.62</u>	
	Чертил		
	Проверил		

Отдел
изысканий

[Signature]

Кл-ник 89.12.12. КЕ.