

4793 150-A-16

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

105
501

Город




Вильнюс

Улица

пр. Кр. Армии

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1: 50

Исполн. 83.12.К.КФ.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
122.28	118.81	118.78		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
1.25x0.70	кирп	1.25x0.70	кирп				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3396

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

30.5.62