

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

25

155

Город

Вильнюс

Улица

пр. Кр. Армин

Дело №

19 62 г.


Форма 54 гс

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
122.95	119.48	119.46	119.90	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
1.25x0.70	кирп	1.25x0.70	кирп	400	бет		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 339С

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

30.5.62г.

Ногинс

Дамис

Фаричев

Вн/

Техник 83.12.12.К