29 ~~4847~~ 150 – А – 16

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № ~~19~~

Город Вильнюс | Улица пр. Кр. Армии | Дело № | 19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50



Tikrinta 89.12.12 KE.

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
123.01	120.56	1,2,3) 120.81

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1,2) Магистр.	d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. ~~бетон.~~					
Дно	~~Бетон.~~ Грунт	3) Подкл.	d= 32 чуг. ~~жел.~~		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун 2					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3396

Инв. №			
	Гл. геодезист	Модис	
	Рук. группы	Дайс	
	Исполнитель	Дарчев	
Дата 30.5.62 г.	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3730-5000

1511