

Vandentiekis

kamera

Nr. (3) 180

KORTLĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

R. Armijos prospektas

484 150-A-16

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

(1,80)
(0,90)
(0,60)
(0,00)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės keturis kopėtelės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ketaus	640		124,69	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	Betono				Pastabos Vilniaus B. 12/12
Dugnas	Betono	1800 x 1800	270	121,99	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ketaus	200	Viršus 2,30 Apačia 122,39	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Ketaus	200	Viršus 2,25 Apačia 122,44	
	Nr. 3	Ketaus	100	Viršus 2,35 Apačia 122,34	Objekto Nr. 01-2-0902...
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
					1974 m. mėn. 11 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)