

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

72
205

Город

Вильнюс




Улица

пр. Кр. Армии

Дело №

Форма 54 гс

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50


0.95

Тик. 89.12.17.КЕ.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
122.87	119.37	119.35		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
125x0.70	кирп	125x0.70	кирп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3396

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил