

4871 150-B-13

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № 201 131

Город Вильнюс

Улица Майкос

Лето №


1962 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50

Отметки

Крышки	Дно	Трубы
125.83	122.95	1, 2, 3) 123.17
Залив: 126.07		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1, 2) Магистр.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. Трубы	3) Подкл.	$d = 50$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун					
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H = 125.53$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 3396						
Инв. №	Гл. геодезист		Юзис			
	Рук. группы		Янис			
Дата	Исполнитель		Янис			
	Чертит		Янис			
3.6.62 г.	Проверил		Янис			