

~~4871~~ 150-В-13

Канализация

Колодец №

215

Город

Вильнюс

Улица


Майкос

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50


необходимо



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
128.33			Земля: 128.43	
		невозможно	открыть	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.								
Дно кирп. бет.								
Скобы	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 3396							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
		Даричев		Даричев		Даричев		В.П.
Год строительства 19	Дата	Чертил		Проверил				
	3.6.62г.							